MORIWAKI PRODUCT INFORMATION

'07~XJR1300 PRODUCTS

ANO



FRAME HALL PLUG

好評発売中

SKID PAD

PLUG COOLER DUCT

EXHAUST	PART No.	価格	価格(税込)	PIPE /SILNCER	dB	対応年式
ZERO S/O ANO	01810-LK353-00	85,000-	89,250-	チタン/チタン	91	'07～
ZERO S/O WT	01810-LJ353-00	85,000-	89,250-	チタン/チタン	91	'07～

SKIDPAD	PART No.	価格	価格(税込)	備考
BLACK	05030-21346-00	11,000-	11,550-	
WHITE	05030-20346-00	11,000-	11,550-	

	PART No.	価格	価格(税込)	対応年式
PLUG COOLER DUCT	06433-10353-00	9,800-	10,290-	'07～

	PART No.	価格	価格(税込)	対応年式
FRAME HALL PLUG	09085-20353-00	5,500-	5,775-	'00～

07-XJR1300用 スリップオンマフラーは、2010年4月1日に施工された「加速騒音規制」にも対応。詳細はモリワキまで！

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825三重県鈴鹿市住吉町6656-5
TEL 059-370-0090 FAX 059-370-0152

モリワキの最新情報をWebでCHECK！！

WWW.MORIWAKI.CO.JP

モリワキ
XJR1300 '07 ZERO SLIP-ON　ANO/WT

Part No. 01810-LK353-00 / 01810-LJ353-00



No.	部品番号	商品名	数	単価（税込み）
1	18910-LK353-00	サイレンサーCOMP.　ANO	1	￥66,150
	18910-LJ353-00	サイレンサーCOMP.　WT	1	￥66,150
2	18940-LK353-00	サイレンサーバンドステー	1	￥　2100
3	18931-L3167-00	サイレンサーバンド	2	￥　1,260
4	5220-1A036-74C0	バンドラバー	2	￥　273
5	984010-10000	フランジナット 10	1	￥　105
6	972010-06020	フランジキャップボルト 6x20	2	￥　126
7	982010-06000	フランジナット 6	2	￥　105
8	18210-LK353-00	テールパイプ COMP.	1	￥21,000
9	0A02-08709-KK21	スプリング	2	￥　567
10	5YU-14714-00	ガスケット	1	￥　1,260
11	18961-LK353-00	タンデムオフセットステー	2	￥　3,832
12	972010-08030	フランジキャップボルト 8x30	2	￥　126
13	972010-08020	フランジキャップボルト 8x20	2	￥　126

No.	部品番号	商品名	数	単価（税込み）
14	18371-LK353-00	マフラーバンド	1	￥　1,260
15	0311-08230-5400	カラー22x8x5	4	￥　168
16	3A32-00000-00T0	スプリングプラー	1	￥　210
17	3111-00612-0400	バンドクリップ	1	￥　189
18	860-806-0600	ME30(シールボンド)	1	￥　630
19	取扱説明書、排出ガス試験結果証明書		1	

【取り付け工具】

メガネレンチまたは、ソケットレンチ
１０、１２、１４mm
六角レンチ
５、６mm

【製品仕様】

製品名	XJR1300 `07 ZERO SLIP-ON ANO/WT	認証番号	JMCA1110007022
適合機種	YAMAHA (EBL-RP17J)	商品重量	2.43 kg (STD.5.7kg)
ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ	純正状態	ｵｲﾙ交換	本製品脱着不要
ｴﾝｼﾞﾝ仕様	純正状態	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀ	本製品脱着不要
排気音量	近接騒音　91dB 加速騒音　76dB	ｾﾝﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ	本製品脱着不要
		その他	触媒入

⚠ 注意

① 作業する時は、けが、やけど防止のため、軍手を着用してください。
② 作業するときエンジンを十分冷ましてからおこなってください。やけどするおそれがあります。
③ 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、**各部の締め付けを十分確認**して下さい。
④ 走行中振動によりボルト類が緩むことがありますので、**定期的に増し締めを行って下さい。**特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。
⑤ 取り付け後、排気漏れの確認等でエンジンを始動する場合、周囲の安全を確認し、また通気の良い場所で行って下さい。
⑥ 車両にスイングアーム、ステップ等の改造がありますと装着できない場合があります。**不正な改造によるマフラー破損等の返品はお受けしておりません**のであらかじめご了承下さい。
⑦ 転倒歴のある車両では、取り付けることができない場合があります。確実に取り付けることができない場合には本製品を使用しないで下さい。

1【純正部品の取り外し】



① 差込部のマフラーバンドのボルトをゆるめます。

② サイレンサーを外します。
ステー部分のフランジボルトとワッシャーを取り外し、
サイレンサーを外します。
フランジボルトとワッシャーは本製品取り付け時に使用します。

マフラーバンドのボルトは使用しませんので、
純正サイレンサーと共に保存して下さい。



③ 右側タンデムステップホルダーを外します。
ボルト２本のうち、１本は使用しませんので純正サイレンサーと共に保存して下さい。

左側タンデムステップホルダーも同様に取り外します。

2【製品の取り付け：部品の準備】

タンデムステップのポジションＵＰステーを取り付けします。

純正ボルト１本、付属フランジキャップボルト 8x30、付属フランジキャップボルト 8x20、カラー22x8x5 を２枚、右図のように組み付けます。



左側も同様に組み付けます。

（フランジキャップボルト 8x20, 8x30　/締付ﾄﾙｸ:2.2kgf･m/22N･m）



① 付属のガスケットを矢印←の向きで挿しこみます。

② 付属のマフラーバンドをパイプにセットします。

3【製品取り付け】



サイレンサーバンドステーを車体に取り付けます。

純正フランジボルト、付属サイレンサーバンドステー、
純正ワッシャー、の順に車体にセットし付属のナット 10 で、
固定します。

（フランジボルト、ナット 10　/締付ﾄﾙｸ:3.5Kgf･m/34N･m）



テールパイプをフロントパイプに挿し込みます。

サイレンサーの口元にシールボンド（ME30）を塗ります。

テールパイプとサイレンサーを差し込みます。

サイレンサーが車体に干渉していないことを確認して、
スプリングを取り付けます。
付属工具「スプリングプラー」を使用します。

サイレンサーバンドをバンドラバーと共に取り付けます。

バンドステーを挟み込むようにサイレンサーバンドを配置し、付属の工具「バンドクリップ」でバンドが開かないように一時固定し、フランジキャップボルト 6x20、フランジナット 6 で締め付けます。

（フランジキャップボルト 6x20、ナット 6　/締付ﾄﾙｸ:1.0Kgf･m/10N･m）

マフラーバンドを付属フランジボルトで締め付けます。



（マフラーバンドボルト　/締付ﾄﾙｸ:1.6kgf･m/ 16N･m）

4【取り付け仕上げ】

各ボルトナット類の締め忘れが無いか確認します。
サイレンサーと車体が干渉していない事を確認します。
エンジンを始動し各部の排気漏れが無い事を確認します。

⚠ エンジン始動後１５分程度は慣らし運転を行って下さい(吸音材の慣らし)。この時、白い排気ガスが出ることや、サイレンサー下部の水抜き穴から水蒸気等が出る場合がありますが、性能上問題ありません。

5【セッティングについて】

モリワキストリート用マフラーは、すべてスタンダードの状態で性能が発揮されるように設計されています。
したがってマフラー装着にともなうキャブレターなどのセッティングの必要はありません。
もしマフラー交換に伴う性能悪化が見られるなら、まずエアクリーナーやプラグ等を整備してもう一度確認して下さい。

6【ＪＭＣＡについて】

全国二輪車用品連合会（ＪＭＣＡ）は、違法改造部品問題が直接の設立動機となり、警察庁をはじめ、国土交通省の指導のもと不法製品一掃とその製品に歯止めをかける活動をしています。
「ＪＭＣＡ認定プレート」にて認可されたマフラーは、（財）日本車輌検査協会の公認検査を受け法規制値をクリアしたうえ、安全をみこした自主規制をも合格した製品です。
走行の際は付属のＪＭＣＡカード及び、排出ガス試験結果証明書を携帯してください。

7【メンテナンスについて】

マフラーボルトの緩み、排気漏れ、転倒による取り付け不良などを定期的に点検して下さい。
走行による汚れは、市販のピッチクリーナー等をご使用下さい。

同封のＪＭＣＡ認可カード、排出ガス試験結果証明書は、走行時にご携帯下さい。
本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
HP　http://www.moriwaki.co.jp